

《建设工程安全技术与管理》课程思政案例 2

章节	第 8 章
知识点	自动消防喷水灭火系统
思政元素	不能玩忽职守，培养学生爱岗敬业
案例内容	<p>本次火灾因商场一楼麦当劳餐厅甜品操作间内电动自行车蓄电池充电过程中发生故障所致。发生火情后，麦当劳店长及店员第一时间自行逃离，中控室值班员等消防负责人在听到消防报警铃响后摁掉报警声继续打游戏，进而发现火情时手足无措，临时翻看说明书，导致喷淋系统没有启动，错过了最佳灭火时期，最终酿成大祸。此外，喜多隆商场擅自将按规定应设置为自动启动状态的“消防自动报警、自动喷淋设施等系统”改成了手动状态，对消防设施未能起到作用也有因果关系。</p>
融入过程	<p>观看商场火灾事故发生发展过程→分析事故的直接原因和间接→类似事故的应对策略和措施→从中吸取的经验教训</p>